



Câmara Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 18133

Indicação nº 1268/2021 do Vereador Rogerinho

Assunto – Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, proceder com o a substituição da tampa do coletor de águas pluviais 'bueiro' existente na confluência entre a Rua São Bento e a Rua São Jorge, no Bairro Jardim Hermínio Firmino Pollon; haja vista que a mesma se encontra quebrada, causando riscos de acidentes aos pedestres que por ali caminham.

I N D I C O ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, proceder com o a substituição da tampa do coletor de águas pluviais 'bueiro' existente na confluência entre a Rua São Bento e a Rua São Jorge, no Bairro Jardim Hermínio Firmino Pollon; haja vista que a mesma se encontra quebrada, causando riscos de acidentes aos pedestres que por ali caminham.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.

Rogerinho
Vereador - PP

LIDO EM PLENÁRIO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE

ENCAMINHE-SE AO PREFEITO MUNICIPAL PARA ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO, ATRAVÉS DE CÓPIA, MANTENDO-SE O ORIGINAL NA SECRETARIA DA CÂMARA.

Marcos Rezende
Presidente

Encaminhado através do Ofício nº _____