



# *Câmara Municipal de Marília*

ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 18132

## **Indicação nº 1267/2021 do Vereador Rogerinho**

**Assunto** – Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, proceder com o a substituição da tampa do coletor de águas pluviais 'bueiro' existente na confluência entre a Rua 24 de Dezembro e a Rua São Bento, localizadas no Bairro Jardim Hermínio Firmino Pollon; haja vista que a mesma se encontra quebrada, causando riscos de acidentes aos pedestres que caminham pela localidade.

---

I N D I C O ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, proceder com o a substituição da tampa do coletor de águas pluviais 'bueiro' existente na confluência entre a Rua 24 de Dezembro e a Rua São Bento, localizadas no Bairro Jardim Hermínio Firmino Pollon; haja vista que a mesma se encontra quebrada, causando riscos de acidentes aos pedestres que caminham pela localidade.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.

Rogerinho  
Vereador - PP

---

**LIDO EM PLENÁRIO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE .....**

**ENCAMINHE-SE AO PREFEITO MUNICIPAL PARA ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO, ATRAVÉS DE CÓPIA, MANTENDO-SE O ORIGINAL NA SECRETARIA DA CÂMARA.**

---

**Marcos Rezende**  
Presidente

Encaminhado através do Ofício nº \_\_\_\_\_