



Câmara Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 15867

Indicação nº 392/2021 do Vereador Dr. Elio Ajeka

Assunto – Sugerindo ao DAEM que realize um estudo para averiguar a drenagem das tubulações, bem como, os reparos/manutenções e analisar o motivo do não escoamento da água na Avenida Presidente Roosevelt, nº 4, mais precisamente próximo ao restaurante 'Cupim' - Bairro Santa Olívia; haja vista que o risco de desabamento é enorme.

I N D I C O ao Presidente do DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília, Sr. Marcelo José de Macedo, que realize um estudo para averiguar a drenagem das tubulações, bem como, os reparos/manutenções e analisar o motivo do não escoamento da água na Avenida Presidente Roosevelt, nº 4, mais precisamente próximo ao restaurante 'Cupim' - Bairro Santa Olívia; haja vista que o risco de desabamento é enorme.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.

Dr. Elio Ajeka
Vereador - PP

LIDO EM PLENÁRIO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE

ENCAMINHE-SE AO PRESIDENTE DO DAEM - PARA ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO, ATRAVÉS DE CÓPIA, MANTENDO-SE O ORIGINAL NA SECRETARIA DA CÂMARA.

Marcos Rezende
Presidente

Encaminhado através do Ofício nº _____