



Câmara Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 26490

Assunto – Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso, que após consultar as Secretarias de Meio Ambiente e Limpeza Pública em conjunto com a Secretaria de Obras, possa informar a esta edilidade, sobre a possibilidade de adotar providências necessárias para realizar as melhorias relacionadas a limpeza e infraestrutura das ruas “não pavimentadas” que pertencem ao perímetro da Chácara de Recreio Shangrilá, localizada no Distrito de Padre Nóbrega. De acordo com as informações dos moradores desta região, as vias Quintino Arnaldo de Oliveira, Avenida Quintino Arnaldo da Silva, Rua Antônio Buim e Rua Lídia Fernandes Spressão estão com vias tomadas pelo crescimento excessivo do mato alto, com vários trechos acima dos 50% do leito carroçável, obstruindo e prejudicando assim a passagem de veículos. Ainda, os locais mencionados recebem todo fluxo de águas pluviais de uma das principais vias da região denominada Rua José Castelo Teixeira.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília

Considerando que, a Rua José Castelo Teixeira que possui uma extensão de mais de 600 metros sem qualquer tubulação para dar vazão a água assim dessa forma provocando erosões nas vias e invadindo muitas vezes as chácaras de moradores causando grande transtorno e prejuízo aos proprietários;

REQUEIRO, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado ofício solicitando ao Prefeito Daniel Alonso, que após consultar as Secretarias de Meio Ambiente e Limpeza Pública em conjunto com a Secretaria de Obras, possa informar a esta edilidade, sobre a possibilidade de adotar providências necessárias para realizar as melhorias relacionadas a limpeza e infraestrutura das ruas “não pavimentadas” que pertencem ao perímetro da Chácara de Recreio Shangrilá, localizada no Distrito de Padre Nóbrega. De acordo com as informações dos moradores desta região, as vias Quintino Arnaldo de Oliveira, Avenida Quintino Arnaldo da Silva, Rua Antônio Buim e Rua Lídia Fernandes Spressão estão com vias tomadas pelo crescimento excessivo do mato alto, com vários trechos acima dos 50% do leito carroçável, obstruindo e prejudicando assim a passagem de veículos. Ainda, os locais mencionados recebem todo fluxo de águas pluviais de uma das principais vias da região denominada Rua José Castelo Teixeira.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.

Danilo da Saúde
Vereador - PSB