



Câmara Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 18166

Indicação nº 1290/2021 do Vereador Danilo da Saúde

Assunto – Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, providências urgentes, para a instalação de um 'sarjetão' na Rua Lúcia Raspante, confluência com a Rua João Soares Rosa, no Bairro Jardim Edisom da Silva Lima, com a finalidade de auxiliar na redução de velocidade dos veículos que trafegam pelo local e de minimizar os estragos provocados pela ação das águas pluviais que removem toda camada asfáltica, provocando a abertura de diversos buracos, desta forma, colocando em risco a segurança de quem transita pelo local.

I N D I C O ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, providências urgentes, para a instalação de um 'sarjetão' na Rua Lúcia Raspante, confluência com a Rua João Soares Rosa, no Bairro Jardim Edisom da Silva Lima, com a finalidade de auxiliar na redução de velocidade dos veículos que trafegam pelo local e de minimizar os estragos provocados pela ação das águas pluviais que removem toda camada asfáltica, provocando a abertura de diversos buracos, desta forma, colocando em risco a segurança de quem transita pelo local.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.

Danilo da Saúde
Vereador - PSB

LIDO EM PLENÁRIO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE

ENCAMINHE-SE AO PREFEITO MUNICIPAL PARA ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO, ATRAVÉS DE CÓPIA, MANTENDO-SE O ORIGINAL NA SECRETARIA DA CÂMARA.

Marcos Rezende
Presidente

Encaminhado através do Ofício nº _____