



Câmara Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 15817

Indicação nº 376/2021 da Vereadora Professora Daniela

Assunto – Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Laurita de Oliveira Castilho, próximo ao nº 50, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista o grande fluxo de veículos que transitam em alta velocidade neste local, colocando em risco a vida dos moradores que por ali trafegam.

I N D I C O ao Diretor-Presidente da EMDURB – Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, Sr. Valdeci Fogaça de Oliveira, que realize a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Laurita de Oliveira Castilho, próximo ao nº 50, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista o grande fluxo de veículos que transitam em alta velocidade neste local, colocando em risco a vida dos moradores que por ali trafegam.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.

Professora Daniela
Vereadora - PL

LIDO EM PLENÁRIO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE

ENCAMINHE-SE AO DIRETOR-PRESIDENTE DA EMDURB - PARA ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO, ATRAVÉS DE CÓPIA, MANTENDO-SE O ORIGINAL NA SECRETARIA DA CÂMARA.

Marcos Rezende
Presidente

Encaminhado através do Ofício nº _____