



# Câmara Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 30600

**DESPACHADA**

40ª Sessão Ordinária - 11/12/2023

## Indicação nº 2410/2023 do Vereador Rogerinho

**Assunto** – Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar à Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a limpeza e manutenção do coletor de águas pluviais - 'bueiro', localizado nas proximidades da confluência entre a Avenida Itu e a Rua Mato Grosso, no Bairro Cascata; haja vista que o mesmo se encontra entupido devido ao grande volume de sujeira, causando o acúmulo de águas das chuvas no local.

---

I N D I C O ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, determinar à Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a limpeza e manutenção do coletor de águas pluviais - 'bueiro', localizado nas proximidades da confluência entre a Avenida Itu e a Rua Mato Grosso, no Bairro Cascata; haja vista que o mesmo se encontra entupido devido ao grande volume de sujeira, causando o acúmulo de águas das chuvas no local.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.

Rogerinho  
Vereador - PP

---

LIDO EM PLENÁRIO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE .....

ENCAMINHE-SE AO PREFEITO MUNICIPAL PARA ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO, ATRAVÉS DE CÓPIA, MANTENDO-SE O ORIGINAL NA SECRETARIA DA CÂMARA.

---

Eduardo Nascimento  
Presidente