



Câmara Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 30636

DESPACHADA

40ª Sessão Ordinária - 11/12/2023

Indicação nº 2407/2023 do Vereador Júnior Moraes

Assunto – Sugerindo à EMDURB que refaça a pintura de sinalização de solo em uma 'lombada' localizada na Rua Washington Luiz, em frente ao nº 545, no Bairro Palmital; haja vista que a mesma se encontra desgastada, causando insegurança a todos que por ali trafegam.

I N D I C O ao Diretor-Presidente da EMDURB – Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, Sr. Valdeci Fogaça de Oliveira, que refaça a pintura de sinalização de solo em uma 'lombada' localizada na Rua Washington Luiz, em frente ao nº 545, no Bairro Palmital; haja vista que a mesma se encontra desgastada, causando insegurança a todos que por ali trafegam.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.

Júnior Moraes
Vereador - PL

LIDO EM PLENÁRIO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE

ENCAMINHE-SE AO DIRETOR-PRESIDENTE DA EMDURB - PARA ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO, ATRAVÉS DE CÓPIA, MANTENDO-SE O ORIGINAL NA SECRETARIA DA CÂMARA.

Eduardo Nascimento
Presidente