



Câmara Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 31173

DESPACHADA
2ª Sessão Ordinária - 15/02/2024

Indicação nº 124/2024 do Vereador Marcos Rezende

Assunto – Sugerindo ao DAEM que efetue os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua João Baptista Teixeira Marinho, defronte ao nº 541, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista o desperdício de água há vários dias, causando transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICO ao Presidente do DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília, Sr. Ricardo Hatori, que efetue os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua João Baptista Teixeira Marinho, defronte ao nº 541, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista o desperdício de água há vários dias, causando transtornos a todos que por ali trafegam.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.

Marcos Rezende
Vereador - PSD

LIDO EM PLENÁRIO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE

ENCAMINHE-SE AO PRESIDENTE DO DAEM - PARA ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO, ATRAVÉS DE CÓPIA, MANTENDO-SE O ORIGINAL NA SECRETARIA DA CÂMARA.

Eduardo Nascimento
Presidente