



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO Nº 615/2023 - Eduardo Nascimento - Solicitando ao Prefeito de Marília, por meio dos setores competentes – no prazo regimental de 15 dias, consoante o artigo 16, XXII, da Lei Orgânica do município – informações sobre os motivos pelos quais a Rua Virgínio da Silva, situada no Jardim Estoril (Cecap Aeroporto), encontrar-se sem asfalto em uma quadra, ou dispor de qualquer tipo de manutenção na via e em uma área pública com campo de futebol localizado no local supracitado. Destacamos que, este requerimento é uma solicitação dos moradores da região, os quais já procuraram autoridades, a Prefeitura de Marília e fizeram abaixo-assinado para tentarem solucionar o problema, porém a situação ainda não foi resolvida. Na oportunidade, solicitamos também informações se a Rua Virgínio da Silva consta no cronograma para asfaltamento e manutenção; bem como, se os serviços de capinação e limpeza do mato estão agendados. Caso estejam, solicitamos também o prazo para a execução de tais serviços.

TRAMITAÇÃO

Data da Ação	12/04/2023
Unidade de Origem	Protocolo Eletrônico
Unidade de Destino	Suporte Legislativo
Status	Recebimento no Protocolo

TEXTO DA AÇÃO

Proposição eletrônica enviada em 12/04/2023 06:03:33. Matéria incorporada em 12/04/2023 09:19:05, sob protocolo nº 554/2023

Marília, 12 de abril de 2023.

Maria Manuela Martins Nunes dos Santos