



Câmara Municipal de Marília

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHADA

19ª Sessão Ordinária - 12/06/2023

Indicação nº 1155/2023 do Vereador Rogerinho

Assunto – Sugerindo ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que realize a limpeza e manutenção do coletor de águas pluviais – 'bueiro', localizado na Rua Eneliz Fancelli Brolio, nº 97, no Bairro Residencial Salvador Bassalobre; haja vista que o mesmo se encontra entupido, ocasionando acúmulo de água, mau cheiro e trazendo transtornos à população que reside nas proximidades do local.

I N D I C O ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que realize a limpeza e manutenção do coletor de águas pluviais – 'bueiro', localizado na Rua Eneliz Fancelli Brolio, nº 97, no Bairro Residencial Salvador Bassalobre; haja vista que o mesmo se encontra entupido, ocasionando acúmulo de água, mau cheiro e trazendo transtornos à população que reside nas proximidades do local.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.

Rogerinho
Vereador - PP

LIDO EM PLENÁRIO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE

ENCAMINHE-SE AO PREFEITO MUNICIPAL PARA ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO, ATRAVÉS DE CÓPIA, MANTENDO-SE O ORIGINAL NA SECRETARIA DA CÂMARA.

Eduardo Nascimento
Presidente